



VIGTIGT! CHECK OMLØBSRETNING PÅ ROTORVEKSLER (SKAL FØLGE PÅKLÆBET PIL) OG OMBYT EVT. kl. 7 & 8. FLADREM KAN FALDE AF, HVIS ROTORVEKSLER KØRER DEN FORKERTE VEJ!!!